



S.C. EXPLORARI S.R.L.
CIF: RO 4343400; J15/1161/1993

Adresa: Targoviste, Str. Soroca, Nr.3, Bl.D4, Sc.A, Ap.1;
Telefon: 0245.211139;
Fax: 0245.211139;
Mobil: 0723526862, 0726188849

Certificat de atestare M.M.P. Nr.71/16.10.2015



Nr. 103/ 26.08.2016

RASPUNS CLARIFICARI

Referitor investitie „Reabilitare retele exterioare de apa, hidranti, drenaj, camin cv6 – cv8”

Urmare solicitarii d-voastre transmisa in 25.08.2016, va transmitem urmatoarele raspunsuri:

1. INTREBARE 1- Lista cantitati de lucrari – Deviz UPS058 – lipsa pozitia 5, 10, 11, 12

RASPUNS 1 – Devizul UPS058 este un extras din devizul initial in care erau cuprinse toate elementele investitiei CV1-CV9ex. Aceste pozitii pe care le enumerati contin alte elemente din structura devizului initial..

2. INTREBARE 2- Camin cv 6- gura racord pompieri dn 150, 2 buc cu cate 3 racorduri
Camin cv 8 - gura racord pompieri dn 133, 2 buc cu cate 3 racorduri,
se racordeaza la cele existente sau se executa conform
documentatie?

RASPUNS 2 – Gurile de racord pentru hidranti se pastreaza cele existente. Se va cota- 1. DG06A1-0,5mc

3. INTREBARE 3 - In partea economica sunt prinse in Deviz UPS 048 , art 1-
ACA10D1 si art 2 - ACA14C cuprinde montare conducte PVC dn 100 si dn
200. Se poate schimba incadrarea cu articole de deviz ce contine teava
polietilena?

RASPUNS 3 – Nu se pot schimba incadrarile la ofertare.

4. Pentru reabilitare camine se vor cota urmatoarele articole:
 1. CA02A1-2,2mc
 2. 2100957-2,2mc
 3. TRA06A05-5,5to
 4. CB11E1-18mp
 5. CC02O1-150kg
 6. CZ0302E1-150kg
 7. IZF01A1-84mp
 8. 2600036- 12,6kg

